

Blokada rozrządu 1.5 i 1.6 Ford Ti-VCT Ecoboost , Volvo 1.5 i 1.6 GTDi pasek BENZYNA

Kod produktu: 906 335 00

Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy

Również? Volvo i Mazda

Art. 906 335 00

Opis

1. Ford 1.5 i 1.6 Ti-VCT (również Focus/CMax 1.6 TI-VCT silnik HXDA) również Mazda

2. Ford Ecoboost 1.5 i 1.6 SCTi / Volvo 1.6 GTDi (od 2010 do nadal)

Zestaw nie odsluguje silników 2.0 EcoBoost (2010-2014)

- patrz zestaw HP 906 550 00

ad.1. Ford 1.5 i 1.6 Ti-VCT (również Focus/CMax 1.6 TI-VCT silnik HXDA)

FORD

Model	Rocznik
C-MAX	2007 - 2010
C-MAX/Grand C-MAX	2010 - 2018
Fiesta	2008 - 2018
Focus/Focus C-MAX	2004 - 2011
Mondeo	2007 - 2015

Silniki:

1,5 Ti-VCT: ENUE,UEJB,UEJB,UEJE,

1,6 Ti-VCT: HXDA,HXDB,HXJA,HXJB,HXJE,

IQDA,IQDB,IQDC,IQJA,IQJC,IQJE,

KGBA,MUDA,MUDD,PNBA,PNDA,PNDD,

RHBA,RVJA,SIDA,U5JA,XTDA,XTDB,

ad.2. Ford Ecoboost 1.5 i 1.6 SCTi / Volvo 1.6 GTDi (od 2010 do nadal)

FORD

Model	Rocznik
B-MAX	2012 - 2018
C-MAX/ Grand C-MAX	2010 - 2020 >
Fiesta	2013 - 2018
Focus III	2013 - 2018
Galaxy	2010 - 2020 >
Kuga	2013 - 2020 >
Mondeo	2010 - 2018
S-MAX	2010 - 2018
Tourneo Connect	2013 - 2015
Transit Connect	2013 - 2016

Silniki:

1.5 EcoBoost: BNMA,BNMB,BNMC,M8DA,M8DB,M8DD,M8DE,
M8DF,M8MA,M8MB,M8MCM8MD,M9DA,M9DB,
M9DG,M9DH,M9MA,M9MB,M9MC,M9MD,M9ME,
UNCA,UNCB,UNCC,UNCD,UNCE,UNCF,UNCI,
UNCJ, UNCK,UNCP,

1.6 EcoBoost: IQJA,IQJC,JQDA,JQDB,JQGA,JQMA,JQMB,
JTBA,JTBB,JTDA,JTDB,JTJA,JTJB,JTJC,
JTMA,JTWA,JTWB,

Volvo

Model	Rocznik
S60	2011 - 2015
S80	2010 - 2015
V40	2012 - 2015
V60	2011 - 2015
V70	2010 - 2015

Silniki:

1.6 GTDi: B4164T,B4164T2,B4164T3,B4164T4,

Numery fabrycznych narzędzi OEM:

FORD : 303-507,(21-210), 303-748,(21 259), 303-620,(21-163), 303-376B,(21-162B),
303-1550, 303-1097,

Mazda: 49 JE01 061, 303-574, 49 JE02 061, 303-465, 49 JE01 054

Volvo: 999 7152, 999 7151, 999 7406, 999-7429, 999-7431,

Zestaw nie odsluguje silnikow 2.0 EcoBoost (2010-2014)
- patrz zestaw HP 906 550 00

OEM FORD/VOLVO:

OEM: 303-1097, 999-7429, 303-1550, 999-7431, 303-748, 999-7406, 303-1054

Numery OEM

OEM FORD/VOLVO: 303-1097, 999-7429, 303-1550, 999-7431, 303-748,
999-7406, 303-1054

Galeria produktu