

VW Group MPi/TSi 1.0 i 1.6 Auta starsze

Uzupełnienie do zestawu narzędzi HP 911 519 00

Kod produktu: 911 519 50

Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy

Art. 911 519 50

dodano 06.2025

Opis

VW Group MPi/TSi 1.0 i 1.6

Uzupełnienie do zestawu HP 911 519 00

Zestaw HP 911 519 50 umożliwia użycie zestawu HP 911 519 00 do sprawdzania ustawienia rozrządu starszych silnikach benzynowych grupy Volkswagen 1.0L i 1.6 MPI i TSI.

Zastosowania obejmują:

Seat:

Arona (od 2020 r.),
Ibiza (od 2015 r.),
Leon ST (od 2014 r.),
Mii (2012–2020),
Toledo (2015–2016).

Skoda:

Fabia III (2014–2022),
Fabia IV (od 2021 r.),
Kamii (2020–2023),
Karoq (od 2020 r.),
Octavia IV (od 2020 r.),
Rapid (2015–2016),
Scala (2020–2023),

Yeti (2014–2015).

Volkswagen:

Caddy/Caddy Maxi (2015 - 2017),

Golf VII (2014 - 2015),

Golf VIII (od 2020),

Load UP (2014 - 2020),

Polo (2014 - 2021),

T-Cross (od 2020),

T-Roc (od 2020),

Taigo (od 2021),

UP (od 2011).

Zastosowania do silników :

1.0:CHYA, CHYB, CHYC, CHYE, CPGA, DAFA, DFNA, DFNB, DLAA, DLAB, DLAC, DSGB, DSGC, DSGD.

1.5:DHFA.

1.6:CWVA, CWVB.

Odpowiednik: OEM VAS 611 007/18/19, VAS 611 007/19 i VAS 611 007/18.

Numer OEM

OEM: VAS 611 007/18/19, VAS 611 007/19, VAS 611 007/18.