

# VW, Skoda, Audi, Seat 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6

## Zestaw do ustawiania rozrzędu

**Kod produktu:** 911 570 00  
**Dostępność:** Na stanie

**Numer katalogowy**

---

**Art. 911 570 00**

dodano 05.2026

### Opis

Przyrząd do ustawiania rozrzędu w silnikach VW, Audi, Skoda, Seat

1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 TSI/eTSI

### Więcej zdjęć i materiałów wkrótce !!!

Przyrząd mierzy kąty wychylenia wałków w czasie rzeczywistym.

Pozwala na obserwację kątów wychylenia wałków na ekranie dowolnego urządzenia z WiFi i przeglądarką internetową.

Wbudowany program oblicza wymagane korekty ustawień wałków dla konkretnych kodów silników

Innowacyjne rozwiązanie i prosta procedura skraca czas ustawienia rozrzędu do kilkunastu minut.

wbudowana baza ustawień w aplikacji.

- nie wymaga instalowania oprogramowania.
- generuje własną sieć WiFi.
- wymaga zasilania z USB

1.0 TSI  
DFNA

1.0 TSI  
DLAA

1.0 TSI  
CHYA

1.0 TSI  
CHZA

1.2 TSI  
CJZA

1.4 TSI  
CHPA

DFNB	DLAB	CHYE	CHZB	CJZB	CMBA
DSGB	DLAC	CPGA	CHZC	CJZC	CPVA
DSGC		DAFA	CHZD	CJZD	CPVB
DSGD			CHZF	CYVA	CPWA
			CHZJ	CYVB	CUKB
			CHZK	CYVD	CUKC
			CHZL		CXSA
			DBYA		CXTC
			DKJA		CZCA
			DKLA		CZDA
			DKLB		CZDA
			DKLC		CZDD
			DKLD		DGEA
			DKRA		DGEB
			DKRB		DJKA
			DKRC		
			DKRF		

#### 1.0

- Audi: A1 8XFL, A1 GB 25, A1 CB30, Audi Q2, A3 8FL, Q2 GA30,
- Volkswagen: up!FL, Golf VII, Golf VIII, Golf Sportsvan FL, Golf VIII Evo, Polo V, Polo VI, Polo VI Evo, T-Roc, T-Cross, T-Cross Evo, Vento (A05), Taigo, Taigo Evo, Taigun, Virtus,
- Škoda: Citigo, Fabia III, Fabia III FL, Fabia IV Evo, Rapid FL, Slavia, Kamiq, Kamiq Evo, Karoq, Octavia III FL, Scala Evo,
- Seat: Arona, Arona FL, Ateca, Mii, Ibiza IV FL, Ibiza IV FL, Ibiza V, Ibiza V FL, Toledo IV FL, Leon II FL, Leon IV Evo,

#### 1.2

- Audi: A3 8V,
- Volkswagen: Polo V FL, Golf VII, Caddy IV, Beetle FL, Jetta VI FL, Touran II
- Seat: Ibiza IV FL, Leon III, Toledo IV FL,
- Skoda: Fabia III, Rapid, Octavia III, Yeti FL,

#### 1.4

- Audi: A1 8XFL, A3, A3 8V, Q3, Q3 8U FL
- Volkswagen: Golf VII, Golf VIII (DJKD) Golf Sportsvan 1.4 BMT, Scirocco III FL, Tiguan II, Jetta VI FL, Passat B8, Caddy IV, Caddy BMT
- Seat: Leon III, Leon II FL, Toledo IV FL,
- Skoda: Rapid, Yeti FL, Superb III, Kodiaq,

#### 1.5

- Audi: A1 GB35, A3 8V FL, A3 8Y 35 (CoD), Q2 GA FL35 Evo, Q3 F3 35
- Volkswagen: Caddy V (DPBC), Golf VII FL, Golf VIII (ACT), Tiguan II FL Evo, Polo VI

Evo, T-Cross Evo, T-Roc (ACT), T-Roc FL, Taigo Evo,  
Touran II FL Evo, Passat B8 FL GPF, Arteon Evo.

- Seat: Arona FL Evo, Ateca FL Evo, Leon III FL, Leon III FL, Leon IV Evo, Ibiza V Evo,  
Ibiza V FL, Tarraco (ACT),

- Cupra: Ateca FL Evo, Leon IV Evo,

- Skoda: Fabia IV Evo, Kamiq Evo, Scala Evo, Karoq (ACT), Octavia III FL (ACT),  
Octavia IV Evo, Kodiaq (ACT), Kodiaq FL Evo, Superb II FL  
(ACT),

- Ford: Tourneo Connect Mk3 EcoBoost

silniki 1.0, 1.5, 1.6 MPI i TSI

1.0 CHYA, CHYB, CHYC, CHYE, CPGA, DAFA, DFNA, DFNB, DLAA, DLAB,  
DLAC, DSGB, DSGC, DSGD.

1.5 DHFA.

1.6 CWVA, CWVB.

Seat:

Arona (od 2020 r.),

Ibiza (od 2015 r.),

Leon ST (od 2014 r.),

Mii (2012–2020),

Toledo (2015–2016).

Zastosowanie:

Wszystkie rodzaje silników wymagające zastosowania przyrządu VAS611007 do  
ustawienia faz rozrządu.

VW, Skoda, Audi, Seat 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 TSI (MPi)

Skoda:

Fabia III (2014–2022),

Fabia IV (od 2021 r.),

Kamiq (2020–2023),

Karoq (od 2020 r.),

Octavia IV (od 2020 r.),

Rapid (2015–2016),

Scala (2020–2023),

Yeti (2014–2015).

Volkswagen:

Caddy/Caddy Maxi (2015 - 2017),

Golf VII (2014 - 2015),

Golf VIII (od 2020),

Load UP (2014 - 2020),

Polo (2014 - 2021),

T-Cross (od 2020),

T-Roc (od 2020),

Taigo (od 2021),

UP (od 2011).

## **Numer OEM**

*OEM: T10340, T10499, VAS611007, T10504/1*

## **Galeria produktu**